RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE AVANT ACHAT

Renault Clio 5 1.5 dCi

EXEMPLE · 2020 · 86 500 km

Dossier **EXEMPLE**	Date du rapport **23/11/2026**	Inspecteur **Inspecteur**	Ville **Casablanca**
Client **Client exemple**	Téléphone **06 00 00 00 00**	Lieu de l'inspection **Lieu de vente (exemple)**	Essai routier **Réalisé**
Marque **Renault**	Modèle **Clio 5 1.5 dCi**	Année **2020**	Immatriculation **EXEMPLE**
Kilométrage affiché **86 500 km**	Énergie **Diesel**	Boîte **Manuelle**	

RECOMMANDATION FINALE

Achat envisageable après réparations

Synthèse des points contrôlés

59 point(s) renseigné(s) sur les 59 de la grille d'inspection.

50	5	2	1
Bon / conforme	Moyen	Mauvais / anomalie	Non contrôlé

Synthèse de l'inspecteur

Ceci est un exemple illustratif, sans rapport avec un véhicule réel. Le rapport réel décrit les constats de la visite, les points à surveiller et les contrôles qui n'ont pas pu être réalisés.

Points à surveiller

Lecture des défauts OBD	Défauts relevés
Climatisation	Mauvais
Pneu avant droit	Moyen
Pneu avant gauche	Moyen
Disques de frein (visibles)	Moyen

Épaisseur de peinture (mesures accessibles)	Moyen
Indices de reprises de carrosserie	Moyen

Limites de l'inspection. Inspection non destructive, réalisée sur les éléments accessibles et dans les conditions observées au moment de la visite. Elle ne remplace ni le contrôle technique réglementaire, ni une inspection sur pont, ni une garantie mécanique. Des défauts cachés ou intermittents peuvent ne pas être détectés.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Contrôles par système

Partie 1 : Moteur et diagnostic OBD

Diagnostic électronique	Évaluation
Lecture des défauts OBD	Défauts relevés
Cohérence du kilométrage (indices observables)	Cohérent

Codes défaut et constats OBD : Exemple : code défaut mémorisé lié à la vanne EGR, non actif au moment de la lecture.

État du moteur	Évaluation
Qualité d'huile	Bon
Qualité liquide de refroidissement	Bon
Fumée à l'échappement	Bon
Sonorité du moteur	Bon
Fumée à la jauge	Bon
Vibrations moteur	Bon
Liquide de frein	Bon
Alternateur	Bon
Tension de la courroie d'accessoire	Bon
État de la courroie d'accessoire	Bon

Partie 2 : Châssis et extérieur

Point contrôlé	Évaluation
Cache moteur	Bon
Longerons accessibles	Bon
Traverses accessibles	Bon
Traces de corrosion	Bon
Protection sous moteur	Bon
Pare-brise	Bon
Portes	Bon
Capot	Bon
Malle arrière	Bon
Feux	Bon
Optiques	Bon
Jantes	Bon
Roue de secours	Non contrôlé

Partie 3 : Intérieur et équipements

Point contrôlé	Évaluation
Sièges avant	Bon
Sièges arrière	Bon
Tableau de bord	Bon
Rétroviseur intérieur	Bon
Garnitures de portes	Bon
Garniture du toit	Bon
Ceintures de sécurité	Bon
Usure des commandes	Bon
Climatisation	Mauvais
Rétroviseurs	Bon

Partie 4 : Consommables et train roulant

Mesure	Évaluation
État de charge de la batterie	**78** %

Pneus, freins et amortisseurs	Évaluation
Pneu avant droit	Moyen
Pneu avant gauche	Moyen
Pneu arrière droit	Bon
Pneu arrière gauche	Bon
Plaquettes de frein (visibles)	Bon
Disques de frein (visibles)	Moyen
Amortisseur avant droit	Bon
Amortisseur avant gauche	Bon
Amortisseur arrière droit	Bon
Amortisseur arrière gauche	Bon

Partie 5 : Essai routier

Point contrôlé	Évaluation
Essai routier	Réalisé
Démarrage	Bon
Pédale d'embrayage	Bon
Passage des vitesses	Bon
Accélération	Bon
Vibrations mécaniques	Bon
Tenue de route	Bon
Bruits anormaux	Bon
Freinage	Bon
Marche arrière	Bon

Partie 6 : Carrosserie et conclusion

Peinture et chocs	Évaluation
Épaisseur de peinture (mesures accessibles)	Moyen
Alignement des ouvrants	Bon
Indices de reprises de carrosserie	Moyen

Constats peinture et accidents : Exemple : épaisseur de peinture plus élevée sur un panneau latéral, compatible avec une reprise.

Conclusion	Évaluation
Recommandation finale	**Achat envisageable après réparations**

Synthèse de l'inspecteur : Ceci est un exemple illustratif, sans rapport avec un véhicule réel. Le rapport réel décrit les constats de la visite, les points à surveiller et les contrôles qui n'ont pas pu être réalisés.

Relevé de carrosserie



Rouge — Choc ou anomalie relevée

Orange — Reprise / point à vérifier

1 zone(s) marquée(s). Les marques reflètent uniquement les observations consignées par l'inspecteur.

Inspecteur	Date	Rapport
Inspecteur	**23/11/2026**	**EXEMPLE**

Rapport établi par JustRPM, JustRpm · +212 7 08 07 14 98. Compte rendu d'observations à la date de la visite, sans garantie de l'état futur du véhicule.

EXEMPLE